YM 6021 SPK	12A-377D643
GES 53	12A-378R678
GES 53 H	12A-378Q676
CPG 53 BM	12A-378R641
CPG 53 HM	12A-378S641
530 HM	12A-378S689
HB 53 RLSK	12A-377D690
HB 53 RB	12A-378E690
53 HA	12A-378Q621 ,12A-379Q621
478 SP	12A-378R611
RB 53-5R	12A-378R628
HB53RT	12A-373N690
53SP	12A-378R622
GES53H	12B-378S678
GES53H	12A-379Q602





YM6021 SPK ,
HB53RT ,
HB53RLSK ,53HA .
RB53-5R

GES53H ,12A-379Q602





27	Honda-Motor

CPG53HM ,530HM
GES53H ,12B-378S678

27A	Honda-Motor

GES53H ,12A-378Q676 / 53HA ,12A-378Q621

27B	Honda-Motor

GES53H ,12A-379Q602

27C	Honda-Motor

53HA ,12A-379Q621



28	GES53 ,CPG53BM , HB53RB , 478 SP
29	RB 53-5R , 53SP

YM6021 SPK , HB53 RLSK

30	KAWA-Motor

HB53RT

31	TEC-Motor

nicht abgebildet
not shown

E3-02540A-01